


ジブインアウト（品番6030 6031）についてのお知らせ。

下写真のように最近のハーケンカー（2700）は下写真の様に切削部分にRが付いています  
よってジブインアウトのR部の角が当たり奥まで入りません。 以前のカーは入ります。  
よって必要に応じてRトリ願います。



R付けてもピンが入らない  
時はこの面も入るまで削る  
当たってもここは0.1mm~0.2mm位です

この部分をRにします

最近のハーケンカーはこの部分にRがついています  
以前のカーは90度です

ここの横ピンを利用し固定します